

ПЕРЕЧЕНЬ
координат характерных точек устанавливаемых красных линий

Номер точки	X	Y
1	2	3
Контур 1		
1	100315,53	115452,17
2	100305,94	115462,45
3	100309,93	115502,73
4	100313,63	115545,42
5	100312,37	115609,25
6	100308,45	115636,00
7	100288,04	115715,53
8	100262,01	115760,40
9	100242,96	115785,10
10	100231,92	115797,76
11	100213,73	115815,17
12	100182,13	115844,52
13	100177,69	115848,68
14	100112,01	115910,28
15	100088,66	115932,18
16	100070,83	115948,91
17	99992,27	116022,58
18	99962,64	116053,53
Контур 2		
1	99907,01	115986,55
2	99906,56	115986,69
3	99906,69	115988,85
4	99908,02	116012,64
5	99907,48	116014,87
6	99906,70	116018,39
7	99905,33	116022,20
8	99902,71	116027,41
9	99899,51	116032,21
10	99896,05	116036,71
11	99891,09	116041,84
12	99885,34	116047,21
13	99885,45	116047,62
14	99856,91	116074,63
Контур 3		
1	99969,08	115968,50
2	99969,07	115968,48
3	99966,83	115970,54
4	99964,48	115972,77
Контур 4		
1	100274,90	115574,27
2	100274,81	115623,23
3	100274,19	115630,21