

ПЕРЕЧЕНЬ
координат характерных точек устанавливаемых красных линий

Номер точки	X	Y
Контур 1		
1	103213,23	113051,20
2	103222,35	113059,18
Контур 2		
1	103232,43	113092,50
2	103227,61	113093,59
3	103214,19	113106,91
4	103217,98	113123,86
Контур 3		
1	103133,43	113101,24
2	103137,14	113095,23
3	103140,76	113089,16
4	103144,27	113083,04