



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом волостного правления»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом волостного правления», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, поселок Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, дом 50, литера А, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 10.04.2019 № 188-р «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия: «Дом волостного правления» признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом волостного правления», расположенного по адресу: Санкт–Петербург, поселок Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, дом 50, литера А

№ п.п.	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	визуальные связи с акваторией реки Невы; габариты и конфигурация двухэтажного Г-образного* в плане здания на подвале; исторические высотные отметки, конфигурация, габариты и материал покрытия вальмовой крыши со слуховыми окнами и трубой; *Г-образную в плане конфигурацию здание приобрело после пристройки лестничного ризалита в 1950-х годах.	
2	Конструктивная система здания:	исторические наружные и внутренние капитальные стены — материал (кирпич); отметки исторических межэтажных перекрытий; прямые и полуциркульные перемычки оконных и дверных проемов; лучковые перемычки оконных проемов подвала.	 

3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал фасадной поверхности (неоштукатуренный кирпич); облицовка цоколя (известняковая плита, булыжник); исторические дверные и оконные проемы - габариты, конфигурация (прямоугольные, с полуциркульным завершением), декоративное оформление (профилированные наличники, сандрики с профилировкой (прямые, треугольные), колористическое решение), исторический рисунок и материал заполнения (оконные проемы – дерево, стекло);	   
---	---	---	--

		междуэтажные карнизы – местоположение, профиль, исторический материал (штукатурка(?)), колористическое решение; венчающий карниз – профиль, материал (известняковые плиты, штукатурка).	 
--	--	---	--